

Tintflat

- sarte naturfarger ton-i-ton






lyse, sarte farger som kler vårens naturtrender innen interiør. Tintglassene fra Bullseye er fine å bruke i disse fatene som i all sin enkelhet er lett å kombinere med andre serviser og interiørgjenstander. Når du legger tintglassene lag på lag oppnår du forskjellig dybde i fargetonene. Behagelig for øyet med ton-i-ton farger – og kanskje lar sjelen seg påvirke av disse lyse, vennlige og myke fargene. Uansett, fatene er lett å lage – lett å like!

Fat i tintglass

Før du setter i gang må du velge en slumpingform og et 3 mm tintglass.

1. Skjær til et toppglass som passer til formen du har valgt ut.

2. Så skal du skjære 6 like striper i samme type tintglass. Du må gjerne tegne opp fatet på papir først for å finne ut hvor brede striper du vil ha. For ekstra godt resultat kan du prøve å skjære stripene i rekkefølgen som vist på tegningen her. Lag alle rissene først, for så å knekke stripene fra hverandre.



Knekk stripene i den rekkefølgen som vises på tegningen. Dette vil redusere faren for brekkasje.

3. Så skjærer du 4 striper i hvitt glass, like brede som tintstripene fra punkt 2.

4. Nå må du skjære en bit Tekta som skal fylle den gjenstående plasssen på glassplaten. Se punkt 7.

5. Når alle delene er skjært må de vaskes grundig med Bohle glassrens.

6. Så er det tid for å legge bitene på brennplaten (husk separator). Legg først på 7 striper med den glatte siden opp, deretter Tekta-biten før du fortsetter med de 3 siste stripene.

7. Nå legger du det største tintglasset over alle bitene, fortsatt med den glatte siden opp.



8. Sett det hele inn i ovnen og programmer for fusing.

Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	250°C pr. time	516°C	10 min.
2	FULL fart	810°C	10 min.
3	FULL fart	516°C	1t+30 min.
4	100°C pr. time	200°C	Slå av

9. Etter fusing kan du pusse bort evt. ujevnheter på kantene med en pusseklosse eller ei slipemaskin.

11. Vask arbeidet nøye før du legger det på slumpingformen med stripene opp. Så er det bare å stille inn ovnen på slumpingprogrammet og fatet er ferdig om noen timer!

Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	250°C pr. time	516°C	10 min.
2	FULL fart	680°C	10 min.
3	FULL fart	516°C	1t+30 min.
4	100°C pr. time	200°C	Slå av

Vi har brukt:

Glasskjærer	art.nr. 6101.006.031
Glassmestervinkel	art.nr. 6140.023.030
Tekta	art.nr. 8603.001.1100-83F
Tintglass	Valgfritt
Hvitt opakt glass	art.nr. 8603.001.0013-30F
Slumpingform	art.nr. 2122.014.001-22
Separator	art.nr. 2281.001.011A
Pussetstyr	
Markeringstusj	